



**Standard**

**Pos.nr. 5000.00**

**DB. nr. 5055807**



Tud  
Nr. 184.79

O-ring sæt for svingtud  
Nr. 5000.00.58

Spindel 1/2"  
Nr. 12.0

Greb 1 stk. incl. rød & blå  
markering  
Nr. 159.50

Blå mærkeknop  
Nr. 157.1.1.0

Rød mærkeknop  
Nr. 157.1.2.0

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/1  
Nr. 4010.15.0



**Variant**

**Pos.nr. 5013.00**

**DB. nr. 5055887**



Luftblander  
Nr. 184.70

Indsats  
Nr. 10.0

Pakning til svingtud Nr.  
5007.00.58

Bordroset  
Nr. 5013.00.14

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/1  
Nr. 4010.15.0



**Design**

**Pos.nr. 5016.00**

**DB. nr. 5055891**



Luftblander  
Nr. 5016.00.13

Indsats  
Nr. 05.0

Pakning til svingtud  
Nr. 5016.00.58

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding  
halvmåne/1  
Nr. 4071.00.6



**Normal**

**Pos.nr. 19101.00**

**DB.nr. 1590341**



Luftblander  
Nr. 184.70

Indsats  
Nr. 05.0

Pakning til svingtud Nr.  
5004.00.58

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/1  
Nr. 4022.00.15



**Art**

**Pos.nr. 19103.00**

**DB.nr. 1590359**



Luftblander  
Nr. 184.69

Indsats  
Nr. 05.0

Svingtudspakning  
Nr. 19103.00.2

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/2  
Nr. 4071.00.6



**Art**

**Pos.nr. 19103.25**

**DB.nr. 1634146**



Luftblander  
Nr. 19103.25.3

Indsats  
Nr. 05.0

Svingtudspakning  
Nr. 19103.00.2

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/2  
Nr. 4071.00.6



**Art**

**Pos.nr. 19103.66**

**DB.nr. 1634149**



Luftblander  
Nr. 184.69.66

Indsats  
Nr. 05.0

Svingtudspakning  
Nr. 19103.00.2

Kobberrør til armatur  
Nr. 159.53.1

Bespænding halvmåne/2  
Nr. 4071.00.6